


エラー内容について

造形開始時に「Error 3057」が出力され造形が中止されます。



エクストルーダのプローブが上手く戻らない際にエラーが発生しているようです。プローブの滑りが悪く、テーブルをタッチ後に引っかかるような動きがたまに見られます。メンテナンスの方法などございますか？

